Work Order ID 45701A

June 29, 2009 10:45:13 AM

Item ID:

D3188-2M

Revision ID:

Item Name:

SPACEPOD BODY RH

Start Date:

15/07/2009

Start Qty: 1.00

Required Date: 03/08/2009

Req'd Qty: 1.00



Accept



Setup Start

Stop



Cust Item ID:

Customer:

Reference:

Approvals:

Process Plan:

QC:

Date:

Date:

Tooling:

Date:

Date:

Run Start

Stop

Sequence ID/ Work Center ID

Operation Description Set Up/ **Run Hours**

0.00

SPC (Y/N):

Draw Number

Draw Plan Rev. Code

Reject Accept Qty Qty

Reject Number

Insp. Stamp

Draw Nbr

Revision Nbr

D3188

Rev E

Purchasing

PURCHASING

0.00

Purchasing

Issue P/O: ______ : Description:D3188-2MBODY | SHIP: D2213
Spacersi .Supplier: Delastek : Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 2 Items from Previous steps

110

Receive & Inspect for Damage & Mat'l Certs

0.00

Packaging

Memo

0.00

Packaging

Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from Delastek is

attached.

120

QC6- Inspect dimensions to drawing

0.00

Memo

0.00 Z7 8 09/02/13

Quality Control

Check for void spot and pins.

Page 1

Work Order ID 45701A

June 29, 2009 10:45:13 AM

Required Date: 03/08/2009

Item ID:

D3188-2M

Revision ID: E

Item Name:

SPACEPOD BODY RH

Start Date:

15/07/2009

Start Qty: 1.00

Req'd Qty: 1.00



Accept

Setup Start

Stop



Cust Item ID:

Customer:

Draw

Number

Reference:

Approvals:

Process Plan:

Date: Date:

Tooling:

SPC (Y/N):

Set Up/

Date:

Date:

Draw

Rev.

Plan

Code

Run Start

Reject

Qty

Stop

Reject



Number Stamp

Insp.

QC:

Sequence ID/ Work Center ID

130

Packaging

Packaging

Operation Description

Identify as per dwg & Stock Location:

Memo

Run Hours

500 0.00 30 pic

140

Quality Control

QC21- Final Inspection - Work Order Release

0.00

0.00 Memo

Accept

Qty

0967/14 HJ

Picklist Print

June 29, 2009 10:45:12 AM

Work Order ID: 45701A

Parent Item:

D3188-2MRevE

Parent Item Name: SPACEPOD BODY RH

Comments:

Insert

Start Date: 15/07/2009

Start Qty: 1.00

Required Date: 03/08/2009

Required Qty: 1.00

,	Component Item ID/ Item Name	Replacement Item ID	Mfg/ Purch	Bin Item	Primary Location	Last Location	Route Seq ID	Unit of Measure	Qty on Hand	Remaining Qty To Pick	Qty Issued	Date Issued	Status
/ 	D3188-2PRevE		Purchased	No			100	Each	0.0000	1.0000	-		
/	Spacepod Body D2213RevB		Manufactured	No			110	Each	375.0000	8.0000			

Tuesday, 10/02/2009 3:07:00 PM

User:

Julie Dawson

Process Sheet

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Job Number **Estimate Number** : 45701A

: 12596

P.O. Number

This Issue

: 10/02/2009 : NC

Prsht Rev. First Issue

: 11 : 45700A

S.O. No. :

Type

: PURCHASED PARTS

Part Number

Drawing Name

: D31882M

Drawing Number

. D3188 REV.E

: SPACEPOD BODY RH

Project Number Drawing Revision

: N/A : E

Material

Due Date

: 10/03/2009

Qty:

1 Um:

Each

Written By

Previous Run

Checked & Approved By

Comment

est rev B

rev D dwg

rev E dwg est rev C

07.03.07 ec 07.04.16 EC

06-11-30

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

1.0



PURCHASING



Comment: PURCHASING

PG

र्रज्ञ १ Issue P/O: D3188-2M BODY Description:

SHIP: D2213 Spacers

Supplier: Delastek

Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 2 Items from Previous steps

2.0 1

D2213

Insert



Comment: Qty.:

8.0000 Each(s)/Unit

Total:

8.0000 Each(s)

Ship To Delastek

18 Spacer

Batch



3.0

D31882P

Spacepod Body



1.0000 Each(s)/Unit

Total:

1.0000 Each(s)


Comment: Qty.:

Spacepod Body

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1





Receive and inspect for transit damage. Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from

Delastek is attached.

	Dart	Aer	osp	ace	Ltd
--	------	-----	-----	-----	-----

W/O:			WC	RK ORDER CHANG	ES				
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAI	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	jory:	NCR: Yes	No DQ	A:	Date:	
	Res	solution:	Disposition	n:	_ QA: N/C CI	osed:		Date: _	
NCR:			WORK ORDE	ER NON-CONFORMA	NCE (NCF	1)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DATE	STEP	Description of NC Section A	Initial	Corrective Action Section Action Description	on B Sign &		cation	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
		COMOTA	Chief Eng	Chief Eng	Date	Seci		Offier Eng	QC inspector

NOTE: Date & initial all entries

Tuesday, 10/02/2009 3:07:00 PM Date: User: Julie Dawson **Process Sheet** Drawing Name: SPACEPOD BODY RH Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Job Number: 45701A Part Number: D31882M Job Number: Seq. #: Description: Machine Or Operation: QC6 DIMENSIONAL CHECK 5.0 Comment: DIMENSIONAL CHECK S 15/12 0 Inspect dimensions as per Dwg D3188 . Visual inspection. Check for void spot and pins. PACKAGING RESOURCE #1 Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Identify and Stock Location: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE QC21 Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE Job Completion

Dart	Aer	ospa	ce L	td
------	-----	------	------	----

	. Johnso								
W/O:			WO	RK ORDER CHANG	GES				
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAN	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
				-44					
Part No		PAR #:							
	Res	solution:	Disposition	:	QA: N/C C	losed:		Date: _	
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFORM	ANCE (NC	R)			· · ·
DATE	STEP	Description of NC			tion B	Verific	cation	Approval	Approval
DAIL	SIEF	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign of Date	Sect.	ion C	Chief Eng	QC Inspector
									i.
	1								

NOTE: Date & initial all entries

50 0/3

GENERAL NOTES:

- 1) REFERENCE DIMENSIONS MATCH AIRCRAFT CONTOUR AND DOOR OPENING
- 2) LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING
- 3) MATERIALS:

RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

FIBER: 9.7 oz 7781 WEAVE "S" GLASS (9 oz SATIN)

12 oz UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 oz UNIDIRECTIONAL")

18 oz ROVING "E" GLASS (18 oz CLOTH)

OWENS CORNING MILLED FIBERS, "E" GLASS

3M K20 GLASS BUBBLES

FOAM: A500 CORE CELL

OR DIVINYCELL **OR AIREX** OR KLEGECELL

FILL VOIDS IN FOAM WITH PASTE MADE FROM MILLED FIBERS & RESIN

4) MOLD SCHEDULE:

PART	LAYUP	TRIM AND DRILL
D3188-1M/-1/-5	DT8003	DT8501
D3188-2M/-2/-6	DT8004	DT8502
D3188-3M/-3/-7	DT8500	DT8501

- 5) APPLY ANTI-SKID PAINT TO TOP SURFACE OF PODS PER QSI 005 4.4
- 6) FINISH: INSIDE/OUTSIDE WITH GREY DUPONT HIGHBUILD PRIMER 1144-S
- 7) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

DESIGN	ڪ ت	ORAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA
CHECKED	B	APPROVED /	DRAWING NO. REV. E
~	LE	*	D3188 SHEET 1 OF 11
DATE		•	TITLE SCALE
07.0	07.04.02		SPACEPOD BODY NTS
>		03.04.03	NEW ISSUE
œ		06.10.06	UPDATED DWG TO MATCH PRODUCT ADDED D3188-1M/-2M/-3M/-5/-6/-7
င		06.12.13	REMOVED D0600-XXX LABELS
D.		07.02.22	UPDATE DIMENSIONS
ш		07.04.02	07.04.02 ADD HYSOL/EIBER OPTION ON SHEET 11

유

COPIED

DESIGN


DART

RT AEROSPACE I

H

REV.

B



ភ


PURPOSE

윘

COPIED



JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. E
LE	1 9	D3188	SHEET 3 OF 11
DATE	1.74	TITLE	SCALE
07.04.02		SPACEPOD BODY	NTS




pyright @ 2003 by DART AFROSPACE LTD

D3186-2M NOTES:
1) REFERENCE DIMENSIONS ARE FROM DT8004 AND DT8502.
2) SEE SHEET #4 FOR SECTION VIEWS.

B


DRAWING

AEROSPACE SBURY, ONTARIO, CAN






DESIGN JB	DRAWN BY		OSPACE LTD ontario, canada
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. E
LE	1	D3188	SHEET 5 OF 11
DATE		TITLE	SCALE
07.04.02		SPACEPOD BODY	NTS






JB	CB		RT AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.		REV. E
LE	#	D3188	SHEET 9	OF 11
DATE		TITLE		SCALE
07.04.02		SPACEPOD	BODY	NTS







DESIGN JB	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED M	DRAWING NO.	REV. E
LE	- 	D3188	SHEET 10 OF 11
DATE		TITLE	SCALE
07.04.02		SPACEPOD BODY	NTS






DESIGN JB	DRAWN BY		AEROSPACE LTD ESBURY, ONTARIO, CANADA
CHECKED	APPROVED ///	DRAWING NO.	REV. E
LE		D3188	SHEET 11 OF 11
DATE		TITLE	SCALE
07.04.02		SPACEPOD BO	DY NTS











DELASTEK COMPOSITES INC. 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Ship to:

Invoice #	13185
Customer #	DART

Te	lephor	ie: (819) 533-5788	

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Telephone: 613-632-5200 **Contact:** Linda Lacelle

Dart Aerospace Ltd. 1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada

Shi	p via		F.O.B.		Terms	Sa	lesperson	
PURO C	COLLECT		Origin	l l	Vet30 days	Claude I	essard, ext. 233	
Ship date	Order Date	Our PO	# Orde	er by	Your P	O#	GST/PST#	şe(
17/06/2009	17/02/2009	598	0 Chantal	Lavoie	PO0000	8202		
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item #	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ite	em Description	. ** ** *	
1	0	1	DKC134-0064	D31882P, S ₁ Dwg. D3188 R	pacepod Body RH Beév.: E	45701A	U de M	í : Each
					No. le	ot	<u>Qté</u>	
]					43772		1	
	0	1	DKC134-0060	D31862P Sp Dwg. Rév.: D	No. le 43770		9 (07/13 U de M <u>Qté</u> 1	1 : Each
							1	

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

☐ Cust. ☐ Adm. ☐ Quality ☐ Ship.

Accepted by:

Quality department AQ-357

DELASTEK COMPOSITES

: SPACEPOD BODY

: Fibre 7781 et Résine 411-350

Qté:

: DKC134-0064

: D3188

: DK-362

: 2009-04-20

:	DELASTEK COMPOSITES Inc.

1 UdM: UNITE

rdi, 2009-04-14 09:30:54

Dubė	

Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

vaniero Job

Dart Aerospace Ltd.

No. B.V. :

Type

: DART : 43772

: 2009-04-14

Numéro Soumission: 2633

Numéro B.A.

Cette fois

Prsht Rev.

: NC

Prem. fois : 43729 Job précédente

Écrit par

Vérifié & Approuvé par

Commentaires

: N° de pièce Dart Aerospace : D3188-2 N° Delastek Composites DKC-134-0064

N° de Projet Delastek: DK-362

Process Sheet Rev.: 00 Création du premier en fonction de du

, a DKC134-0020.

Produit additionnel

Numéro Job:

Séq.:

Machine ou Opération:

Description: Frekote 44NC

1.0 AC0303 Commentair Qty.:

0.050 UNITE(s)/Unit

Total:

0.050 UNITE(s)

2.0

3.0

4.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Sceau:



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

Faire la préparation du moule N° DT 8004 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon

le QSI-006.

Heure Début: Heure Fin:__ AC0409 Tissu à délaminer Release ply B Commentair Qty.:

9.84 VERGE(s)/Unit Total: 9.84 VERGE(s)

Commentair Qty.: 9.27 VERGE(s)/Unit Total: Wrightlon 5200 Bleu P3

AC0408 5.0

9.27 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10

AC0407

6.00 VERGE(s)

Commentair Qty.: AC0752

Total: 6.00 VERGE(s)/Unit

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qtv.:

7.00 VERGE(s)/Unit Total: 7.00 VERGE(s)

AAC0326 7.0

11.4 VERGE(s)/Unit

Total:

11.4 VERGE(s)

Commentair Qty.: 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

N° de Lot:_∠

9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish



Date:

Mardi, 2009-04-14 09:30:54

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 43772

Nom Dessin: SPACEPOD BODY

Description:

Numéro Article: DKC134-0064

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

8.0 Commentair Qty.:

AAC0443

0.80 VERGE(s)/Unit

Total:

0.80 VERGE(s)

Fiberglass 12 oz Unidirectional

AAC0633 9.0

Commentair Qty.: 0.35 VERGE(s)/Unit WR1850 ROVING 18 OZ x 50"

Total:

0.35 VERGE(s)

22202-1 N° de Lot:

Fiberglass 12 oz Unidirectional

AC0098 10.0

Commentair Qty.:

4.0000 RL(s)/Unit

Total:

;4.0000 RL(s)

11.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 45.0000Min Total Run: 0.7500Hrs

Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe et les quantités inscrites sur ceux-ci.

À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants les uns sur les autres.

0.0640 PINTE(s)

Heure Début: 12:40 Heure Fin: 1:25 Sceau: Catalyst N° DDM-9

12.0

AAC0275

Commentair Qty.: 0.0640 PINTE(s)/Unit Total: Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1- 22/76-1

13.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

2.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total: #2.000 KILOGRAMME(s) N° de Lot: 1-23935-1

AAC0673

Fibre de verre Miapoxy 66

Commentair Qty.:

0.0039 GALLON(s)/Unit Total:

Fibre de verre Miapoxy 66

0.0039 GALLON(s) N° de Lot: 1 - 68 72 -

15.0

14.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

Faire la préparation de la résine selon les quantités requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Préparer une seringue de 30 ml de résine chargée de fibre de verre miapoxy 66

Date: 28-4-09
Heure Début: 10:20 Heure Fin: 10:25 Sceau:



Date:

Mardi, 2009-04-14 09:30:54

Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0064

Numéro Job:

Numéro Job: 43772

Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

16.0

LAMINAGE.



LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs

À l'aide de la seringue, faire un joint tout le tour de la dénivellation pour la porte directement dans le moule.

À l'aide d'un rouleau 2" dia. appliquer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DT 8004 et ensuite imbiber un pli de tissu 9.7oz. et 18 oz. sur la section supérieur de la pièce.

Laminage du 12 oz.

Recommencer l'opération pour le deuxième pli.



4-09
Heure Début: 10:25 Heure Fin: 11:25 Sceau:
FAIRE LA POCHE À VIDE





17.0



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer,
- 2- Film perforé P-3,
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200

Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Ca

Date 38-9- Heure Début: 11:25 Heure Fin: 11:45 Sceau:



Curing Début: 10:25 Curing Fin: 8:00

18.0

AAC0457

ATC core-cell A500 plain 4'x8' 1" thick

Commentair Qty.:

0.75 FEUILLE(s)/Unit Total:

0.75 FEUILLE(s)

ATC core-cell A500 plain 4'x8' 1" thickSelon dessin D3188 de Dart

N° de Lot: <u>/-6773</u> - 2

19.0

FABRICATION GÉNÉRALE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 120.0000Min Total Run: 2.0000Hrs

Tailler le Foam Core 1" selon le plan de découpe et les gabarits

29-4-09 Heure Début: 12:30 Heure Fin: 2:30 Sceau:



Utîlisateur: Marc	Dubé		<u>Feuil</u>	le de Procé	<u>dé</u>	
Client:		Dart Aerospace Ltd.			essin: SPACEPOI	
Numéro Job:	43772	()		Numéro A	rticle: DKC134-00)
Numéro Job:						
# Séq.:	Machine	ou Opération:			Description :	
20.0	AAC0324		Rési	ne (411B7530) 411-3	350 promo. 75min.	
Comment	•	0.200 KILOGRAMMĒ e (411B7530) 411-350 p	oromo. 75min.	N° de Lot:	AMME(s) 23935	·-/
21.0	AAC0275			lyst N° DDM-9		
Comment	Cataly		de Lot: 1-22			
22.0	FINITION	3 (C. 1101)	FINIT	TION PIÈCE DART		1 (88 (1) 86 (1) 8 (1) 8 (1) 8 (1) 8 (1) 1
				^		
Comment	air Setup	: 0.00Hrs/ Run: 0.0000N	fin Total Run : 0.0	000Hrs		
	Drand	re les deux nièces de 1:	l" v 57" et sceller la	orande surface	sur chacune d.e	elle selon I.G. # Sceller le
	Foam		7 707 000000110	;	50. 5.1.25	
	Quant	ité: Date	19-4-09 sc	eau:	· 	
23.0	AAC0452			bond B46F	•	
Comment	•	0.010 KIT(s)/Unit 1	otal: 0.010 KIT	(s)		
			Lot: 1-672	TION PIÈCE DART		
24.0	FINITION	3	riivi	HON PIECE DART		
Comment	air Setup	: 0.00Hrs/ Run: 0.0000N	/lin Total Run: 0.0	0000Hrs		
	À l'aid	e du Polybond, coller er	nsemble les deux si	urfaces scellées		
	Dispo	ser des poind sur les pie	eces pour conserve	r une pression d	e collage.	
	Laisse	er sécher pour un minim	um de deux heures	5.	<u>:</u>	
	Quant		29-4-0%	eau: COMPOSITES 34	DELASTEX COMPOSITE 7	
25.0	TRIMAGE	: 3	TRIN	MAGE COMPOSITE:	SDARI	
Comment	tair Setup	: 0.00Hrs/ Run: 0.0000N	/lin Total Run: 0.0	000Hrs		
	Aiusto	r chacune des pièces d	e foam core dans le	a moules elion de	lessin	
	Ajuste	a chaculle des pieces d	c idaili dole dalis k	OELASTER 7	DELABTEK COMPOSITES	
	Quant	ité: Date	:30 AVRILO9 So	eau:	34	
26.0	AAC0324		Rési	пе (411В7530) 411-		
Comment	•	0.300 KILOGRAMME e (411B7530) 411-350	• •	0.300 KILOGF N° de Lot: <u>\</u> -		
					_	

Mardi, 2009-04-14 09:30:54

Date:

Date: Utilisateur:	Maroi, Zi Marc Dul	003-04-14 US:30:54		
			Feuille de Procédé	
	Client: DA DJob: 437	•	e Ltd. Nom Dessin: SPACEF Numéro Article: DKC134	
Numéro Jo	b:			
# Séq.:	Ma	chine ou Opération:	Description	:
27.0	AA	C0275	Catalyst N° DDM-9	
Co		Catalyst N° DDM-9	N° de Lot:1 - 22176 - 1	
28.0	PR II II	ÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART	(
Cor	mmentair (Setup: 0.00Hrs/ Run	: 10.0000Hrs	
		• •	de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de C	Catalyst N° DDM-9 par
	C	quantité de résine N	2 411-350 promoté 75 minutes	
	(Quantité:	Date: \ Sceau:	
29.0	FAI	B GÉNÉRALE 3	FABRICATION GÉNÉRALE DART	124111 27741 11511 21611 565
	-			
Coi	mmentair S	Setup: 0.00Hrs/ Run	20.0000Hrs Total Run : 20.0000Hrs	
	F	Retirer les pièces de	foam core du moule	
	9	Sceller les foam core	à l'aide de la résine promoté N° 411-350 75 minutes. Selo	on I.G.# Sceller le foam Core
			-	
	L	alsser secner pend.	ant 2 heures minimum.	
			Sceau: Initiales: NT	
30.0		0.070 (417/-)	Polybond B46F	
COI	nmentair (F	aty.: 0.078 KTT(s, Polybond B46F	/Unit Total: 0.078 KIT(s) N° de Lot:	
31.0	PRI	ÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART	140011210001100011110001110001
			7	
Cor	nmentair S	Setup: 0.00Hrs/ Run	5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs	1 185 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	F	aire la préparation o	lu Poly bond	
			• •	
20.0			e Début: 1:05 Heure Fin: 1:10 Sceau: OCHANTES	
32.0	ASS	SEMBLAGE 3	ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART	1 100/11 010 F 011 01 10 10 01 1
			4	
Con	nmentair S	etup: 0.00Hrs/ Run:	60.0000Min Total Run : 1.0000Hrs	
	C	oller les différents p	ièces de Foam Core dans les Spacepod Body à l'aide du F	Poly bond.
		_	e Début:/// Heure Fin: 1:30 Sceau:	·
	Ŋ	rale// Heur	Burne Fin: 1 Sceau: 34	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Numero Job	: DART Dart Aerospace Lt : 43772	.td. Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0064
Numéro Job:		
# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
33.0	POCHE À VIDE 1	FAIRE LA POCHE À VIDE
Comme	ntair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20	20.0000Min Total Run : 0.3333Hrs
	Faire la poche à vide er	en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:
	1- Tissu à délaminer,	
	2- Film perforé P-3,	
	3- Feutre de drainage	
	4- Sac à vide Stretchlon	n 200
	Laisser sécher pendant	at 2 heures minimum.
		e 1 heure et 1 heure 1/2 après le mélange de la résine afin d.enlever le surplus de slui-ce ne soit complètement polymérisé.
	Date: 13-5-09 Heure I	Début: 1:30 Heure Fin: 1:50 Sceau: ESTANTE A.M. N.T.
	Curing Début: /:/	
34.0	AC0058	Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens
Commer	ntair Qty.: 0.100 UNITE(s	s)/Unit Total: 0.100 UNITE(s)
	Polysoft 1.3 kg # 00301	12 Sikkens N° de Lot: 1 - 69 0 6 - /
35.0	AC0059	Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens
	ntair Qty.: 0.078 UNITE(s	The state of the s
36.0	FINITION 3	FINITION PIÈCE DART
Commer	ntair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30	0.0000Min Total Run : 0.5000Hrs
	Corriger les petits défau	uts de surface de la pièce avec du Sikkens. Pour les plus gros défauts utiliser du
	polybond	
	09	Début: 2:00 Heure Fin: 2:30 Sceau: 1V.T.
	Date: 25-5 Heure	
37.0	Date: 25-5 Heure 1	TRIMAGE COMPOSITES DART
37.0		
	TRIMAGE 3	
	TRIMAGE 3 Itair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0. Tailler le foam core afin	TRIMAGE COMPOSITES DART

Date: Mardi, 2009-04-14 09:30:54 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD BODY Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0064 Numéro Job: 43772 Numéro Job: Machine ou Opération: #Séq.: Description: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AAC0324 38.0 0.100 KILOGRAMME(s) N° de Lot: 1 - 24094-1 0.100 KILOGRAMME(s)/Unit , Total: Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.-Catalyst N° DDM-9 39.0 AAC0275 0.0032 PINTE(s)/Unit Total; 0.0032 PINTE(s) Commentair Qty.: N° de Lot: Catalyst N° DDM-9 FINITION 3 40.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs Sceller le foam core qui a été exposé suite au taillage précédent selon I.G. # Sceller le Foam Core Laisser sécher pendant minumum deux heures. Quantité: 41.0 AAC0275 Commentair Qty.: 0.0504 PINTE(s)/Unit Total: Catalyst N° DDM-9 N° de Lot:_/ AAC0324 ** Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 42.0 Commentair Qty.: 1.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 43.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

44.0



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs

Laminer deux pli de 9.7 oz 7781 S-Glass partout dans le moule.

Le laminage doit être fait à l'aide de la résine N° 411-350 / 2% DDM-9.

Date 2 - 6 - 4 Heure Début: 10:20 Heure Fin: 1/120 Sceau: 34 1V. T. 5. V.

Mardi, 2009-04-14 09:30:54

tilisateur: - Marc Dubé

Feuille de Procédé

Glient: DART

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0064

Numéro Job: 43772

Séq.:

Numéro Job:

Machine ou Opération:

Description:

45.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0:33333Hrs

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer,
- 2- Film perforé P-3,
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200

Laisser sécher pendant 4 heures minimum.

Date 2-6-09 Heure Début: 11:20 Heure Fin: 11:40 Sceau: State N. T. S. V.



Curing Début: 10:20 Curing Fin: 4:15
DÉMOULAGE 1
DÉMOULAGE PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

Démouler la pièce en se servant de la prise d'air sous le moule en faisant bien attention de ne pas abimer les différentes surfaces de la pièce.

Heure Début: 8:00 Heure Fin:



47.0

46.0





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

Percer les 8 trous sur la section supérieur de la pièce ainsi que l'ouverture pour la porte à l'aide du gabarit N° DT5802.

Par l'intérieur, percer les 8 dégagement de ø .745" pour les spacers N° D2213 (ne pas percer la peau extérieur de la pièce)

Heure Début: 8:45 Heure Fin: 9:30 Sceau: 34



48.0

AAC0275

Commentair Qty.:

Catalyst N° DDM-9

0.0048 PINTE(s)/Unit Total: 0.0048 PINTE(s) t N° DDM-9 N° de Lot: 1-22/16-/

Mardi, 2009-04-14 09:30:54 Date: Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Nom Dessin: SPACEPOD BODY Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0064 Numéro Job: 43772 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 49.0 Commentair Qty.: , 0.150 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.150 KILOGRAMME(s N° de Lot: 1-24224-1 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 50.0 AAC0673 0.0420 GALLON(s) Commentair Qty.: 0.0420 GALLON(s)/Unit Total: N° de Lot: 1-6872-1 Fibre de verre Miapoxy 66 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 51.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs 41 % Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. Date/5-6-09
Heure Début:/2:59Heure Fin:/2:55Sceau: Spacer N° D2213 AAC0448 52.0 8 UNITE(s)/Unit Total: 8 UNITE(s) Commentair Qty.: <u>-705</u>4-1 N° de Lot: Spacer N° D2213 ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART ASSEMBLAGE 3 53.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 45.0000Min Total Run: 0.7500Hrs Faire l'assemblage des inserts (Spacer) N D2213 dans les trous prévus à cet effet à l'aide de résine N° 411-350 chargé à l'aide de Fibre de verre courte Miapoxy 66. Laminer un pièce de 9 oz. sur chacune des 2 zones de 4 spacers pour reboucher les trous Appliquer un pression sur les pièces de 9 ox à l'áide d'un bloc de bois et de pinces autoblocantes Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Date 15-6 Heure Début 12.5 Heure Fin: 1.45 Sceau: Curing Début: 12:35 Curing Fin: 54.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9 Commentair Qty.: 0.0096 PINTE(s)/Unit Total: 0.0096 PINTE(s) N° de Lot: Catalyst N° DDM-9 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 55.0

> 0.300 KILOGRAMME(s) N° de Lot: 1-29229-/

Commentair Qty.:

0.300 KILOGRAMME(s)/Unit

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Total:

Mardi, 2009-04-14 09:30:54 Date: Marc Dubé Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD BODY Wient: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0064 Numéro Job: 43772 Numéro Job: Description: # Séa.: Machine ou Opération: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 56.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run ; 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 2% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. Heure Début: 12:30 Heure Fin: 12:35 Sceau:_ 57.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 55.0000Min Total Run: 0.9167Hrs Retirer les pinces et blocs de bois Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz 7781 S-Glass sur le contour de la pièces. Selon le dessin. Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Date 12-6-09
Heure Début: 12:35 Heure Fin: 1:30 Sceau: W. T. Curing Début: 12: 35 Curing Fin: 4:30 58.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs Repercer les 8 trous des spacers afin de les déboucher Sabler les surfaces de la pièces pour aider à l'adhésion du primer et enlever les imperfections. 6-6-09 Sceau: 34 Quantité: AAC0683 59.0 0.5000 GALLON(s) 0.5000 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: N° de Lot: /-22968 -Dupont Primer N° 7704S Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S AAC0685 60.0 0.5000 QUART(s) Commentair Qty.: 0.5000 QUART(s)/Unit Total: N° de Lot: <u>8 / - 23 /</u> 3 J-Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 61.0

Mardi, 2009-04-14 09:30:54 Date: Utilişateur: Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numero Job: 43772 Numéro Article: DKC134-0064 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Bien brasser les deux contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 7704S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. Quantité: 62.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PEINTURE / PRIMER DART Appliquer une couche de primer Dupont N° 7704S selon IG 0008 Laisser sécher pendant 3 heures minimum Date: 16-06-oHeure Début: 3:00 Heure Fin: 3:50 Sceau: 63.0 0.020 UNITE(s)/Unit Total: 0.020 UNITE(s) 1.3 kg # 003012 Sikkens N° de Lot: / 6906 - / Commentair Qty.: Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens 64.0 AC0059 Commentair Qty.: 0.078 UNITE(s)/Unit Total: 0.078 UNITE(s) 65.0 FINITION 3 FINITION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs Faire les réparations de finition s'il y a lieu à l'aide du Sikkens Faire un léger sablage (Grit 220) de toute les surfaces. Heure Début: 8:30 Heure Fin: 11:40 Sceau: 66.0 Commentair Qty.: Total: 0.2500 GALLON(s) 0.2500 GALLON(s)/Unit N° de Lot:/--22968-1 Dupont Primer N° 7704S 67.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S Commentair Qty.: 0.2500 QUART(s)/Unit Total: 0.2500 QUART(s) Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S N° de Lot: += 334-68.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs Bien brasser les deux contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 7704S et ensuite faire le

mélange selon les instruction du fabriquant.

Date: 17-06-09 Sceau: (61 Quantité:



Dåte:

Mardi, 2009-04-14 09:30:54

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Numero Job: 43772 Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SPACEPOD BODY Numéro Article: DKC134-0064

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

69.0

PEINT/ PRIMER2

PEINTURE / PRIMER DART



Commentair Setup:

0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs

Appliquer deux couche de primer Dupont N° 7704S selon IG 0008, en prenant bien soin d'attendre 10 minutes entre les couches.

Laisser sécher pendant 3 heures minimum

Date: 17-06-09 Heure Début: 12:00 Heure Fin: 12:20 Sceau

70.0



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

Faire l'inspection générale de la pièces selon le dessin par le département de la qualité.

Initiales: EMBALLAGE PIÈCE DART

71.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

Faire l'emballage dans le contenant approprié.

Quantité:

1



Page 12